


MRET148 - CANALISATION ENDOMMAGÉE

Perte d'épaisseur jusqu'
80% de l'épaisseur initiale
ANNEXE 1

Fuite et réparation HORS PRESSION
ANNEXE 2

Fuite et réparation EN PRESSION
ANNEXE 3



***MPB annexe3** : La réparation est provisoire du fait du colmatage de la fuite a été réalisé en laissant le revêtement d'origine a l'endroit du défaut

Par contre, si le revêtement est enlevé comme la description de l'annexe 2 alors cette réparation **est définitive**

Autres applications :

- Pose de galbe sur tôle bitumée réseau BP (**Bande AC-MR**)
- Renforcement de la protection mécanique des transition AIR/SOL pour éviter des dommages ouvrage suite à un débroussaillage (**Bande AC-MR**)